

Bedienungsanleitung

940064



Produktspezifikation:

Material: Aluminium

- Einstellbare Höhe: Höhenbereich von 545 bis 1425 mm
- Spreizbereich: 280 mm
- Gewindeaufnahme: 1/4"
- Einstellkurbel zur präzisen Höheneinstellung
- Stabile einstellbare Basis – Möglichkeit zum Drehen, Einstellen und Sichern für stabile Messungen
- Klappbare Beine
- Verpackung: Tasche für einfaches Tragen und Lagern

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Stativ nicht auf instabilem oder rutschigem Untergrund.
- Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit Regen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie vor dem Transport immer das befestigte Gerät ab.
- Reinigen Sie das Stativ nach der Verwendung von Staub und Schmutz.

Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Verbindungen fest angezogen sind.
- Halten Sie bewegliche Teile sauber.
- Lagern Sie das Produkt in trockener Umgebung.

Bedienungsanleitung

1. Aufstellen des Stativs


Nehmen Sie das Stativ aus der Transporttasche. Stellen Sie das Stativ auf einen ebenen und festen Untergrund. Spreizen Sie alle drei Beine in eine stabile Position. Prüfen Sie, ob die Beine richtig gesichert sind und das Stativ nicht wackelt.



2. Höheneinstellung

Lösen Sie die Beinverriegelungen des Stativs. Ziehen Sie die Beine auf die gewünschte Höhe aus. Ziehen Sie die Verriegelungen wieder fest an.

Verwenden Sie für die Feineinstellung die mittlere Kurbelgriff: **Durch Drehen der Kurbel nach oben erhöhen Sie die Höhe, durch Drehen nach unten verringern Sie die Höhe.**



3. Befestigung des Geräts

Schrauben Sie das Laser-Nivelliergerät oder ein anderes Gerät auf das obere 1/4"-Gewinde. Ziehen Sie das Gerät nur mit angemessener Kraft fest. Prüfen Sie die korrekte Befestigung und Stabilität.



4. Ausrichten des Stativs

Richten Sie das Stativ mithilfe der Beineinstellung waagrecht aus. Ziehen Sie nach dem Ausrichten alle Arretierelemente fest an.

5. Zusammenklappen nach der Arbeit

Demontieren Sie das Gerät vom Stativ. Schieben Sie die Mittelsäule und die Beine in die Grundposition zurück. Klappen Sie die Beine zusammen. Legen Sie das Stativ in die Transporttasche.