

Bedienungsanleitung

940065



Spezifikationen

Mindesthöhe der Stange: 1,23 m

Maximale Höhe der Stange: 3,85 m

Gewindeaufnahme: 1/4" und 5/8"



1. Zusammensetzen der Stange

Nehmen Sie die Stange aus der Verpackung (Transporttasche). Stellen Sie den unteren Teil auf den Boden. Schrauben Sie den oberen Anschlag auf die Stange. Nur von Hand anziehen – keine große Kraft anwenden.








2. Verspannen zwischen Boden und Decke

Stellen Sie die Stange senkrecht auf. Ziehen Sie den oberen Teil langsam aus. Spannen Sie die Stange mithilfe des Drehmechanismus oder der Arretierung fest. Der obere Anschlag erzeugt oben Druck zwischen Boden und Decke. Die Stange muss fest halten, darf jedoch nicht mit Gewalt überspannt werden.

3. Befestigung des Lasers

Befestigen Sie die Laserhalterung an der Stange. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie die Arretierschraube fest. Schrauben Sie den Laser auf das Gewinde der Halterung (1/4").



4. Höheneinstellung


Die Halterung kann an der Stange nach oben und unten verschoben werden. Ziehen Sie nach der Einstellung immer die Sicherung fest.

5. Verwendung des Lasers

Schalten Sie den Laser ein. Prüfen Sie, ob die Stange gerade steht. Projizieren Sie die Linien nach Bedarf (Wände, Fliesen, Möbelmontage usw.).

6. Demontage

Nehmen Sie den Laser ab. Lösen Sie den Spannmechanismus. Ziehen Sie den oberen Federteil vorsichtig herunter. Schrauben Sie die einzelnen Teile auseinander.



Sicherheitshinweise

- Nur auf festem und ebenem Untergrund verwenden.
- Die Stange nicht zu stark gegen die Decke spannen.
- Nehmen Sie den Laser beim Transport immer ab.
- Prüfen Sie vor der Arbeit, ob alle Verbindungen fest angezogen sind.